

## **RECOMANACIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE MÀQUINES DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS A LA INSPECCIÓ**

A continuació es detallen les instruccions bàsiques per a la correcta presentació de l'equip:

### **1. Estat de Neteja**

És necessari netejar la màquina a fons, especialment les parts que durant les aplicacions estan en contacte amb el producte fitosanitari (filtres, broquets, etc) així com l'exterior de la màquina per tal d'eliminar residus de productes i brutícia en general.

El dipòsit de la màquina ha d'estar emplenat amb aigua neta al 50% de la seva capacitat nominal, o com a mínim amb 500 litres. L'aigua ha d'estar perfectament neta, sense restes de producte fitosanitari.

### **2. Estat de les proteccions**

Existència i bon estat de les proteccions de la presa de força (eix i punts de connexió) així com dels elements que evita la rotació de les proteccions (cadenetes o similars).

Existència de proteccions dels elements mòbils (corretges i politges de transmissió).

Existència i fixació correcta de les proteccions que eviten l'accés al ventilador.

### **3. Altres recomanacions**

No s'admetran màquines que presentin fuites en els seus circuits.

Si en l'autorevisió es detecten defectes greus seran reparats prèviament.

Prèviament es comprovarà el bon estat i funcionament dels broquets.

Prèviament es comprovarà el bon estat i funcionament del manòmetre, el comandament i el regulador. Verificar que el manòmetre presenta les divisions adients: de 0,2 bar (en l'interval de 0 a 5 bar) per a polvoritzadors per a conreus baixos i d'1 bar (en l'interval de 0 a 20 bar) per a fruiters.

S'aconsella que la màquina de tractaments que s'hagi d'inspeccionar sigui arrossegada pel tractor habitual de treball.

S'aconsella que es presenti l'operador habitual de l'equip el dia de la inspecció.